

LUGATO

FÜLLSPACHTEL



NUOVO

Stucco leggero pronto all'uso per chiudere fughe, crepe e fori.

Flessibile + senza crepe. Perfetto per i lavori di pittura e le riparazioni.

Resa del prodotto

- | Stucco pronto all'uso direttamente dal tubetto.
- | Applicazione facile e rapida.
- | Facile da lisciare.
- | Riduce gli sprechi.
- | Levigabile e pitturabile.

Impiego

Ideale

1. Per riparazioni e stucchi di piccole superfici.
 2. Per creare scanalature e angoli interni prima della pittura.
 3. Per chiudere le fughe di giunzione.
 4. Per il modellismo e il fai da te.
 5. Anche per chiudere sottofondi porosi.
- Per pareti e soffitti. Interni.

Sottofondi e preparazione

Tutti i sottofondi adatti devono essere: sufficientemente stabili, privi di crepe, resistenti, asciutti, puliti, rigidi alla flessione. Senza strati o sostanze distaccanti, come ad es. strati sinterizzati, sigillature, bitume, oli, grassi o sostanze per la manutenzione.

Sottofondi adeguati	Caratteristiche/Composizione	Passare una mano di BESTE BASIS
Vernici adesive (non epossidiche)	aderenti, idrorepellenti, levigate.	-
Calcestruzzo, prefabbricati in calcestruzzo	privi di olio per casseforme, min. 3 mesi, privi di pellicola di legante.	+
Intonaco decorativo (legato alla resina sintetica)	solidificato.	-
Intonaco decorativo (minerale)	solidificato.	+
Pannelli in fibrocemento	fabbricati secondo le indicazioni del produttore.	+

Sottofondi e preparazione

FEINER FLÄCHENSPACHTEL	solidificato.	-
Piastrelle	intatte.	-
Pannelli di gessofibra, cartongesso (CG)	fabbricati secondo le indicazioni del produttore, (per CG: bordi di taglio piallati).	+
Intonaci di gesso	Spessore minimo strato 10 mm, non lisciato, min. di 2 settimane.	+
Pannelli di cartongesso		+
Pannelli in espanso	su pannelli estrusi, spazzolare la superficie con una spazzola metallica.	-
Pannelli in espanso (coperti di malta)	fissati con stabilità della forma e antitorsione.	-
Legno, anche truciolare da P3	preparare con WEISSES HAUS SPERRGRUND.	
MALERSPACHTEL	solidificato, asciutto, stabile, privo di polvere.	+
Muro (mattoni, pietra calcarea, Poroton, argilla espansa)	spazzolato e privo di polvere.	-
Calcestruzzo poroso	spazzolato e privo di polvere.	+
ROHBAUSPACHTEL INNEN	solidificato, asciutto, stabile, privo di polvere.	+
ROHBAUSPACHTEL AUSSEN	solidificato, asciutto, stabile, privo di polvere.	+
Tappezzeria	asciutta, stabile, priva di polvere.	-
Intonaco di cemento, malta di cemento	Spessore minimo strato 10 mm, sufficientemente solidificato, non lisciato, min. di 2 settimane.	+

Legenda: + = preparazione del fondo necessaria

- = preparazione del fondo non necessaria

Lavorazione

Aprire la cartuccia con KARTUSCHENSCHNEIDER. Avvitare l'ugello e tagliarlo per il diametro desiderato.

Come finitura superficiale / chiusura pori:

tirare la malta sulla superficie in modo da chiudere i pori.

Per le fughe di giunzione:

Mascherare i bordi del giunto, ad es. lo zoccolo con nastro adesivo. Applicare FÜLLSPACHTEL lungo il bordo.

Tirare con FUGENGLÄTTER dando la forma desiderata.

Lavori con il legno:

preparare difetti in piano nel legno e nel truciolato con WEISSES HAUS SPERRGRUND e lasciare asciugare.

Riempire completamente i difetti e tirare con la spatola. Dopo l'asciugatura, levigare la superficie per lisciarla.

Dopo l'asciugatura, sbavare e infine togliere la polvere.

Lo spessore massimo dello strato, con un'applicazione piatta, non deve superare i 4 mm e nelle fughe i 10 mm.

Tempi di attesa per i lavori successivi con i prodotti LUGATO

Spessore dello strato	Levigare	Verniciare
fino a 0,5 mm	ca. 10 min	ca. 10 min con pittura acrilica
fino a 1,5 mm	ca. 4 h	ca. 2 h con pittura a base di lattice / ca. 24 h con pittura acrilica
fino a 3,0 mm	ca. 12 h	ca. 2 h con pittura acrilica / ca. 24 h con pittura acrilica
fino a 10,0 mm	ca. 48 h	ca. 48 h con pittura a base di lattice e acrilica

Dati del prodotto

Rendimento (310 ml)	ca. 12 m in caso di fuga 5 x 5 mm.
Temperatura di lavorazione	5–25 °C.
Sollecitazioni	dopo 7 giorni.
Tempo di formazione della pellicola	ca. 5 minuti.
Essiccazione	ca. 2–3 mm/giorno.
Resistenza alla temperatura	fino a 60 °C.
Tonalità del colore	bianco.
Confezione	310 ml.
Componenti	Dispersione di resine sintetiche, riempitivi, additivi organici.
Indicazioni ambientali	a bassissime emissioni (EMICODE EC 1 ^{PLUS}), privo di solventi, GISCODE D1.
Conservabilità a magazzino	durata nella confezione originale: vedere stampigliatura. Conservare in luogo asciutto e senza gelo. Tutti i tempi si riferiscono a una temperatura di 20 °C e un'umidità relativa del 65 %.

Certificato di prova



Attenzione

Le basse temperature e un'elevata umidità dell'aria ritardano la solidificazione. Controllare prima l'adesione e la compatibilità delle pitture. Chiudere le fughe di movimento e di espansione con RISS- UND FUGEN-ZU o BAD-SILICON WIE GUMMI.

Sicurezza sul lavoro: senza obbligo di contrassegno ai sensi di GHS.

Rimuovere lo stucco fresco con acqua e sapone, non lasciare asciugare sulla pelle. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Event. rivolgersi a un oculista. La scheda dei dati di sicurezza è disponibile all'indirizzo www.lugato.de.

Smaltimento: Il contenuto residuo va espulso dal tubetto, lasciato indurire e smaltito con i rifiuti domestici. Riciclare il contenitore vuoto.

Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta una telefonata. Per parlare gli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (0)40 6 94 07-222.



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e persone, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.

In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
l'importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 11/2019

LUGATO